

民丰县领导干部包保（包联）矿山安全生产重点检查工作方案

为认真贯彻落实《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)、《关于印发<新疆维吾尔自治区地、县领导干部包保(包联)矿山安全生产工作重点检查内容的规定(试行)>的通知》(新安〔2025〕5号)及和田地区安全生产委员会《关于印发<和田地区领导干部包保（包联）矿山安全生产工作方案>的通知》的要求，现结合我县矿山安全工作实际，制定此方案，具体如下：

一、领导干部包保(包联)矿山和尾矿库范围

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于推进矿山安全高质量发展的实施意见》(新党厅字〔2024〕53号)文件精神，地（州、市）党委、政府（行署）对辖区内矿山的生产安全负责，中央驻疆企业所属矿山、灾害严重煤矿和尾矿库“头顶库”、采深超800米或单班下井数超30人的金属非金属地下矿山、边坡高度超200米的金属非金属露天矿山的安全监管不得下放至县（市、区），其他矿山、尾矿库日常监管由县市负责。结合我县矿山安全生产工作实际，由县领导负责包保及日常监管的矿山如下：

（一）金属非金属矿山（1家）

吐鲁番金源矿冶有限责任公司新疆民丰县硝尔库勒锦矿。

（二）油气田（1家）

塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第三联合站

(三) 尾矿库 (1 家)

新疆金能昆仑矿业有限责任公司新疆民丰县硝尔库勒
梯矿尾矿库。

二、领导干部包保(包联)重点检查事项

(一) 领导干部包保(包联)生产建设金属非金属矿山安 全生产重点检查事项

1. 检查矿山是否按规定配备负责人、专业技术人员、专
职安全管理人员和特种作业人员;地下矿山是否按规定配齐
“五职”矿长。

2. 检查矿山安全监测监控系统运行及数据上传情况。

3. 检查主要负责人(含实际控制人)依法到现场履行安全
生产第一责任人责任情况;矿领导值班值守带班情况。

4. 检查矿山通风、提升人员的设备、排水、运输等特种
设备是否按规定进行检测检验。

5. 检查动火作业审批记录,是否经矿长审批。

6. 检查矿长每月组织开展安全风险分级管控和隐患排
查治理双重预防机制情况。

7. 检查矿山对外包单位纳入统一管理情况,是否对外包
单位项目部、外包工程开展日常监督检查和考核。

(二) 领导干部包保(包联)生产建设尾矿库安全生产重 点检查事项

1. 检查尾矿库安全管理人员和专业技术人员配备情况
是否按规定配齐专职安全管理人员、专业技术人员和特种作
业人员。

2. 检查尾矿库在线监测系统运行是否正常,数据是否上

传。

3. 检查尾矿库坝体和周围是否存在挖掘、爆破等作业情况。

4. 检查尾矿库坝体是否存在裂缝、大范围渗透水、沼泽化等情况。

5. 检查尾矿库是否按规定开展安全性复核、排洪构筑物质量检测 and 调洪演算。

6. 检查尾矿库是否配备足额应急救援物资。

7. 检查四等及以上尾矿库和“头顶库”通往坝顶、排洪系统附近的应急道路是否通畅。

8. 检查企业主要负责人是否定期开展隐患排查治理及隐患整改工作。

三、工作要求

包保（包联）矿山领导干部要结合工作实际，2025 年全年到矿山企业开展工作不少于 2 次，要按照生产建设金属非金属矿山、生产建设尾矿库安全生产重点检查事项认真履职。将新增生产建设矿山动态纳入包保（包联）范围，并按照矿山安全风险等级制定执法检查方案。同时按照《关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》要求，在官方网站公示矿山安全包保（包联）相关信息，主动接受社会监督。

附件：

1. 领导干部包保（包联）生产建设金属非金属矿山安全生产重点内容检查表；

2. 领导干部包保（包联）生产建设尾矿库安全生产重点内容检查表；

3. 民丰县 2025 年正常生产建设矿山包保（包联）责任清单。

民丰县安全生产委员会办公室

2025 年 6 月 6 日

附件 1:

领导干部包保（包联）生产建设金属非金属矿山

安全生产重点内容检查表

矿山名称			
检查时间	年 月 日	带队领导 (签字)	
随行人员 (签字)		矿山企业 负责人 (签字)	
检查情况			
序号	检查内容		检查结果
一	检查矿山是否按规定配备负责人、专业技术人员、专职安全管理人员和特种作业人员;地下矿山是否按规定配齐“五职”矿长。		
二	检查矿山安全监测监控系统运行及数据上传情况。		
三	检查主要负责人(含实际控制人)依法到现场履行安全生产第一责任人责任情况;矿领导值班值守带班情况。		
四	检查矿山通风、提升人员的设备、排水、运输等特种设备是否按规定进行检测检验。		
五	检查动火作业审批记录，是否经矿长审批。		
六	检查矿长每月组织开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制情况。		
七	检查矿山对外包单位纳入统一管理情况，是否对外包单位项目部、外包工程开展日常监督检查和考核。		

其他需要说明情况

附件 2:

领导干部包保（包联）生产建设尾矿库 安全生产重点内容检查表

尾矿库名称			
检查时间	年 月 日	带队领导 (签字)	
随行人员 (签字)		矿山企业 负责人 (签字)	
检查情况			
序号	检查内容		检查结果
一	检查尾矿库安全管理人员和专业技术人员配备情况是否按规定配齐专职安全管理人员、专业技术人员和特种作业人员。		
二	检查尾矿库在线监测系统运行是否正常，数据是否上传。		
三	检查尾矿库坝体和周围是否存在挖掘、爆破等作业情况。		
四	检查尾矿库坝体是否存在裂缝、大范围渗透水、沼泽化等情况。		
五	检查尾矿库是否按规定开展安全性复核、排洪构筑物质量检测和调洪演算。		
六	检查尾矿库是否配备足额应急救援物资。		
七	检查四等及以上尾矿库和“头顶库”通往坝顶、排洪系统附近的应急道路是否通畅。		

八	检查企业主要负责人是否定期开展隐患排查治理及隐患整改工作。	
其他需要说明情况		

附件 3:

民丰县 2025 年正常生产建设矿山包保（包联）责任清单

序号	企业名称	矿权名称	地址	采矿证号	矿种	面积	生产规模/库容	采矿证有效期	开采方式	设计开采深度/边坡高度/坝高	开拓方式/筑坝方式	生产/建设现状	联系人	联系方式	风险等级	监管主体	政府包保责任领导姓名/职务	应急管理局包保责任领导姓名/职务	备注
1	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	吐鲁番金源矿冶有限责任公司新疆民丰县确尔库勒锦矿	民丰县确尔库勒湖东侧 64KM	C1000002023063118000606	锦矿	1.0875	6 万吨	2023.6.1 至 2033.5.31	露天/地下开采	257	平硐+斜坡道无轨运输系统	基建（招标阶段）	王璐	15026197711	D	县应急管理局	阿布都克热木·阿布力米提（常委、统战部部长、政协党组副书记）	杰力力·喀迪尔（党组副书记、局长）	
2	吐鲁番金源矿冶有限责任公司	新疆金能昆仑矿业有限责任公司新疆民丰县确尔库勒锦矿尾矿库	新疆和田地区民丰县东南 120° 方位约 100 千米处的国道 2KM 处	无	无	坝高 14.5m、坝顶宽度 4m、上游坡比：1:2.0、下游坡比：1:2.0	库容 93.17×10 ⁴ 万/m ³	无	无	14.5	一次筑坝	正常建设	张峰	13699928517	C	县应急管理局	徐鸿昌（县委副书记、常务副县长）	吴得明（党组书记、副局长）	尾矿库（五等库）
3	塔里木油田公司塔中采油气管理区塔中第三联合站	新疆塔里木盆地塔中 I 号气田油气开采	新疆和田地区民丰县沙漠公路 1 号公路 67KM 处	C1000002021121318000192	油气田	4338.688		2021 年 12 月 17 日至 2051 年 12 月 17 日	地下开采	/	/	正常生产	唐强	15001572765	B	县应急管理局	徐鸿昌（县委副书记、常务副县长）	吴得明（党组书记、副局长）	

